

2023年度 チェーンソー初心者フォローアップ研修 記録

作成者：森下為藏

【活動日】	2024年3月17日(日)	天 候	曇りのち雨	活動時間	9:30~15:00
【活動場所】	オビロヒノキ林 里山センター	参加人員	18名 内市外者 4人	リーダー	森下
【活動内容】	当初予定の活動地見立ヒノキ林を雨天予報のため急遽、オビロヒノキ林に変更し実施した。 (受講者:10名)、(講師、指導スタッフ:8名) 計18名参加で3班に分かれ実施した。 ◆班別編成 講師 佐野 リーダー 森下 【1班】(受講者):三上、尾形、川上、重松 (指導スタッフ):班リーダー中安、池田 【2班】(受講者):小西、十代田、坂東 (指導スタッフ):班リーダー西村、今福 【3班】(受講者):多田、寺田、仁木 (指導スタッフ):班リーダー中川、野田 ◆9:30里山センター集合、朝礼、目立て作業実施の後、車に分乗してオビロヒノキ林に移動した。 到着後、給油等の作業準備、山割り後、各班に分かれ引き解き結び、シングル滑車でのロープワークでの間伐作業トレーニングを行なった。 伐木結果本数: 3班合計で 10本 ◆午後からも間伐作業トレーニングを予定していたが、小雨模様となり 急遽、現場にある切り株を使用しての回し切り、クサビを使った大径木の玉切り練習を行った。 ◆14時前に本降りの状況となりトレーニングを終了しセンターに帰り、チェーンソーメンテナンスを実施後、木工室で佐野講師から座学(「マニュアル」の補足、伐木技術チェックリストの説明)を受けた。 ◆受講者に「伐木技術チェックリスト」の各項目に対する自己評価を記載のうえ提出戴いた。 15時 終礼解散した。				

座学中



目立て作業実施中



メンテナンス中



各班ごとの間伐トレーニング

【1班】



【2班】



【3班】



回し切り練習



クサビを使った大径木の玉切り練習



【ヒヤリハット】	ヒノキ伐倒作業時かかり木状態になった為、3名でロープを牽引し綱引き状態で揺さぶりを行いかかり木を外そうとした所、引き解き結び目が解けて引手の1人が後ろの斜面の下方に転倒し右脇腹を打撲する事故があった。				
車両	野田車	佐野	中安	中川	池田